LABORATORIO PATOLOGICO VETERINARIO SAN ISIDRO
Calle Trinidad Moran 417 Lince Telf.: 01221-6430 / 976976864
laboratorio_citologico@hotmail.com

Paciente: Maya / Valencia
Especie /raza: Can / Shihtzu
Edad/Sexo: 12 años / Hembra
Médico Tratante: ND
Cod. Laboratorio: NA

Tipo de examen: Histopatología
Fecha de colecta: 04.03.25
Fecha de recepción: 04.03.25
Clin. Veterinaria: Animal P.
PARAFINA: 9238

UBICACIÓN ANATÓMICA DE LA LESIÓN:



DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Masa cercana al cantus medial del ojo derecho. La muestra se recibe en recipiente con formol al 10%.

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:

ADENOMA SEBÁCEO

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS:

La muestra está conformada por porción de tejido neoplásico de apariencia verrucosa tapizada por epidermis hiperqueratósica, ortoqueratósica con acantosis. Dermis con presencia de tejido neoplásico de apariencia glandular sebáceo. Las células neoplásicas son de apariencia glandular sebácea bien diferenciadas. No se observan mitosis por campo de 40X. No se observa tendencia infiltrativa. No se observan microrganismos en la muestra remitida.

Juan Manuel Lajara Larrea
CMVP 4973

LABORATORIO PATOLOGICO VETERINARIO SAN ISIDRO
Calle Trinidad Moran 417 Lince Telf.: 01221-6430 / 976976864
laboratorio_citologico@hotmail.com

RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS:

Neoplasia benigna. El tratamiento definitivo queda a criterio total del profesional a cargo del caso.

MICROFOTOGRAFÍA



Juan Manuel Lajara Larrea
CMVP 4973